

M	Pas Nom.	Ø perçage
1	0,25	0,75
1,1	0,25	0,85
1,2	0,25	0,95
1,4	0,3	1,1
1,6	0,35	1,25
1,8	0,35	1,45
2	0,4	1,6
2,2	0,45	1,75
2,5	0,45	2,05
3	0,5	2,5
3,5	0,6	2,9
4	0,7	3,3
4,5	0,75	3,75
5	0,8	4,2
5	0,5	4,5
6	1	5
6	0,75	5,25
7	1	6
7	0,75	6,25
8	1,25	6,75
8	1	7
9	1,25	7,75
10	1,5	8,5
10	1	9
11	1,5	9,5
12	1,75	10,25
14	2	12

ME	Pas TPI	Ø perçage	Ø libre
1/8	32	2,36	3,43
5/32	32	3,16	4,22
3/16	32	3,95	5,02
7/32	32	4,74	5,81
1/4	32	5,54	6,6
9/32	32	6,33	7,4
5/16	32	7,12	8,19
3/8	32	8,71	9,78
7/16	32	10,3	11,37
1/2	32	11,89	12,95
1/8	40	2,52	3,43
5/32	40	3,32	4,22
3/16	40	4,11	5,02
7/32	40	4,91	5,81
1/4	40	5,7	6,6
9/32	40	6,49	7,4
5/16	40	7,29	8,19
3/8	40	8,87	9,78
7/16	40	10,46	11,37
1/2	40	12,05	12,95

BA	Ø perçage	Ø libre
16BA	0,6	0,8
15BA	0,7	0,9
14BA	0,8	1
13BA	0,9	1,2
12BA	1	1,4
11BA	1,2	1,6
10BA	1,4	1,8
9BA	1,5	2
8BA	1,8	2,3
7BA	2	2,6
6BA	2,3	2,9
5BA	2,65	3,3
4BA	3	3,7
3BA	3,45	4,2
2BA	4	4,9
1BA	4,5	5,5
0BA	5,1	6,2